



Industrie Service

# Zertifikat

FK 08 01 0630

**Bernhard Eisenreich**

(geboren am 26.07.1966)

hat die Prüfung als

## Hauptverantwortliche Fachkraft für Brandmeldeanlagen

Prüfbereiche: 6.1 Planung  
6.2 Projektierung  
7 Montage  
8 Inbetriebsetzung  
9 Abnahme  
11 Instandhaltung

nach **DIN 14675:2003-11**  
am 2007-12-05

erfolgreich abgelegt.

München, den 2008-01-09

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Zertifizierungsstelle für Brandmeldeanlagen

Volker Schulz  
(Leiter der Zertifizierungsstelle)

Hinweis:

Das Zertifikat zur „hauptverantwortlichen Fachkraft“ ist als Nachweis zur Fachfirma nach DIN 14675 nicht ausreichend.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Zertifizierungsstelle für Brandmeldeanlagen,  
Ridlerstraße 65, 80339 München